




Бомбардировщик СУ-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хурба в Хабаровском крае вечером 31 июля, сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. Предположительно, это могло случиться из-за отказа тормозного парашюта.

- По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет, ведется расследование инцидента. Как сообщили "Интерфаксу" в Восточном военном округе, самолет СУ-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при выполнении посадки.



- "Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушное судно повреждений не получило. Самолет возвращен на стоянку", - сказал представитель пресс-службы.

- Он уточнил, что в настоящий момент причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Источник @komsagram

{loadposition con}